





STRASSENVERKEHRSAMT DES KANTONS GRAUBÜNDEN
UFFIZI PER IL TRAFFIC SIN VIA DAL CHANTUN GRISCHUN
UFFICIO DELLA CIRCOLAZIONE DEL CANTONE DEI GRIGIONI

Esempi sull'equipaggiamento di sedili disposti trasversalmente rispetto alla direzione di marcia (panche longitudinali) con cinture di sicurezza




Autofurgoni messi in circolazione prima del 1.1.1976 non devono essere equipaggiati di cinture di sicurezza.

Perciò anche panche longitudinali non devono essere equipaggiate con cinture di sicurezza. Panche longitudinali montate dopo il 1.3.2006 devono essere equipaggiate di cinture di sicurezza dal collaudo dell'adattamento. Dal 1.1.2008 il montaggio di panche longitudinali non è più possibile.




I sedili anteriori di autofurgoni messi in circolazione dal 1.10.1976 devono essere equipaggiati di cinture di sicurezza.

Di conseguenza anche le panche longitudinali di questi veicoli devono essere, in linea di massima, equipaggiate con cinture di sicurezza. Ciò al più tardi entro il 1.1.2010.



Negli autofurgoni omologati prima del 1.10.1998 risp. importati prima del 1.10.1999, i sedili nel vano di carico disposti in avanti e indietro non devono essere equipaggiati di cinture.

Con una simile configurazione pure panche longitudinali non devono essere equipaggiate di cinture di sicurezza. Panche longitudinali montate dopo il 1.3.2006 devono essere equipaggiate di cinture di sicurezza già dal collaudo dell'adattamento. Dal 1.1.2008 non possono più essere montate panche longitudinali.



I sedili nel vano di carico disposti in avanti negli autofurgoni omologati a partire dal 1.10.1998 risp. importati dopo il 1.10.1999, devono essere equipaggiati di cinture.

Con una simile configurazione anche le panche longitudinali devono essere equipaggiate con cinture di sicurezza al più tardi entro il 1.1.2010.