

SIS 2022: Objektliste für Projektgenehmigung

Finanzinfos: KV: CHF 4'400'000

Region AWN	Objektname	Gemeinde	Bauherrschaft	Massnahmenbeschreibung
Herrschaft / Prättigau / Davos				
1	HB Rieberbach	Davos	Davos	Instandstellung Sperre Blocksteinmauer
1	HB Zuzischan-Cavadürli	Seewis i.P.	Seewis i.P.	Instandsetzung Wildbachschalen
1	LV Bleisa	Schiers	Schiers	Rückbau Wildschutzzaun
1	LV Cavadürli / Bärenloch	Klosters	Rhätische Bahn AG	Gleitschneeverbauung
1	LV Murstock / Freschidiel	Seewis i.P.	Seewis i.P.	Werksanierung
1	LV Sponda	Schiers	Tiefbauamt	Gleitschneeverbauung
1	LV/SSV Seehorn	Davos	Davos	Ersatz SS-Netz

Rheintal / Schanfigg

2	HB Sapün/HB Chopfji	Arosa	Arosa	Hangverbau mit Holzkasten und Hangrost; Anpassen Böschung
2	SSV Aulta km 30.6	Trin	Rhätische Bahn AG	Instandsetzung Bruchsteinmauer

Surselva

3	HB Val Capeder	Breil/Brigels	Breil/Brigels	Instandstellung Entwässerung (Ersatz Holzkasten, Austausch defekte Betonschalen, Leitung freiräumen)
3	LV Crap Stagias	Medel (Lucmagn)	Medel (Lucmagn)	Materialentnahme
3	LV L'Ondadusa	Tujetsch	Tujetsch	Erlen schneiden, Dreibeinböcke, Pflanzungen
3	LV/HB/SSV Acla	Breil/Brigels	Rhätische Bahn AG	Einläufe, Bachlaufsanierungen

Mittelbünden / Moesano

4	HB Valegia	Soazza	Soazza	Instandsetzung der Geschiebekammer und Verstärkung der Bachsohle
4	HB Valloni	Roveredo	Roveredo	Instandsetzung der Schutzbauwerke und Verstärkung der Auslaufmauerwerke
4	HB/SSV Stauden	Churwalden	Churwalden	Rundhölzer ersetzen und Schäden an Betonfundamente beheben

Region AWN	Objektname	Gemeinde	Bauherrschaft	Massnahmenbeschreibung
4	LV Crap da Radons	Surses	Surses	Demontage Oberbau, Erstellung neue Stützenfund. und Montage Oberbau
4	SSV Surmin	Bergün Filisur	Rhätische Bahn AG	Neue, mit Natursteinen verkleidete Betonmauer anstelle der zerstörten Blockvernagelung, Sicherung der best. Stützmauer aus Natursteinen mittels Anker, Räumung und Instandsetzung bestehender Steinschlagschutzdamm

Südbünden

5	HB Platta Frunt Pol	Poschiavo	Poschiavo	Rückbau defekte Drahtschotterkorb-Konstruktion (WR Nr. 3)
5	HB San Pietro	Poschiavo	Poschiavo	Instandsetzung Entwässerungssystem
5	HB Vallatscha/Schaibias/Terza	Val Müstair	Val Müstair	Erstellung einer neuen Drainage im Bereich Tablà Nair nach einem Rutschereignis sowie im Bereich Terza aintasom zur Vervollständigung des Entwässerungssystems.
5	HB Valpaschun Craistas	Val Müstair	Val Müstair	Instandsetzung der Entwässerungssysteme (Wasserableitung in offenen Gerinnen, Gräben und Holzkänel)
5	LV Jürada Ramosch	Valsot	Valsot	Ersatz von Holz-Querbalken bei VOBAG Typ-B-Werken (WR Nr. B2-B15, Sektor B), Ersatz weiterer defekter Werkteile bei Werken in Sektor D.
5	LV Vallatscha	Scuol	Scuol	Ersatz defekter SLF-Werke durch Rempar Grischun (total 40m').
5	LV/SSV Ils Pals	Scuol	Scuol	Unterfangung von erodierten Träger- und Stützenfund. sowie Räumung teils massiver Hinterfüllungen.
5	SSV Languard	Pontresina	Pontresina	Bestehender Damm im Gebiet La Resgia u. oberhalb Hotel Palü instand setzen und optimieren.

LV Lawinerverbauung
SSV Steinschlagverbauung
HB Hang-/Bachverbauung
VG Verbaungsgebiet