

Objektliste für Projektgenehmigung

Region	Objektname	Gemeinde	Bauherrschaft	Massnahmenbeschr.
Herrschaft / Prättigau / Davos				
1	HB Alberti	Davos	Davos	Instandsetzung Bachsperrern aus Bruchsteinen
1	HB Bachtelatobel	Luzein	Luzein	Instandsetzung Bachsperrern aus Bruchsteinen
1	HB Rüggsitenwald	Davos	Davos	Instandsetzung Bachsperrern aus Bruchsteinen
1	LV Engi	Luzein	Luzein	neue Lawinenschutzwand
1	LV Schiahorn	Davos	Davos	Instandsetzung Zufahrt
1	SSV/LV Cavadürli (RhB)	Klosters	Rhätische Bahn	Sanierung Netzverspannung

Rheintal / Schanfigg				
2	HB/SSV Ronggwald (TBA)	Arosa	Tiefbauamt	Sofortmassnahmen (abflachen Böschung), Hangsicherung und Entwässerung
2	SSV Prau Pign (TBA)	Rhäzüns	Tiefbauamt	Sofortmassnahmen (Blocksturz, Baumeinschlag), Instandsetzung weitere Netzkomponenten, Erstellung Dreibeinböcke

Surselva				
3	HB Caschlè	Tujetsch	Tujetsch	Instandstellung Wassergraben
3	HB Figgeri Grafa	Safiental	Safiental	Instandstellung Holzkasten und Ersatz Bühnen durch Holzkasten
3	HB Uresa (TBA)	Lumnezia	Tiefbauamt	Rutschsanierung
3	HB Val da Siat Ruschein	Ilanz/Glion	Ilanz/Glion	Holzkastenbau
3	HB Val Strem	Tujetsch	Tujetsch	Ufersicherung
3	HB/SSV Islahalda (RhB)	Safiental	Rhätische Bahn	neuer Geschiebefang, Ersatz Holzkasten
3	LV Cavistrau	Trun	Trun	Unterfangung Furt
3	LV Tschamut	Tujetsch	Tujetsch	Holzkasten, Holzwerk SLF
3	LV Val Clavianev	Disentis/Mustér	Disentis/Mustér	Instandstellung Verbauungsweg
3	LV Val Rabius	Sumvitg	Sumvitg	Dreibeinböcke, Pflanzung, Wildzaun
3	SIS 2021 Felssicherung Steintoebeli TBA	Vals	Tiefbauamt	Felsabbau
3	SSV Peilerweg	Vals	Vals	Sanierung Palisade, teilw. Ersatz Palisade durch Erddamm

Region	Objektname	Gemeinde	Bauherrschaft	Massnahmenbeschr.
--------	------------	----------	---------------	-------------------

Mittelbünden / Moesano

4	HB Calvari	Rossa	Rossa	Einfacher Uferschutz mit Steinblöcken, punktuelle Verstärkung der Bachsohle
4	LV Cassanawald	Rheinwald	Rheinwald	Rückbau ca. 40 ml Typ Holzwerk SLF
4	LV Medels	Rheinwald	Rheinwald	Fortgerissene/beschädigte Verbauungen bündeln, abtransportieren, entsorgen
4	SSV Alvaschein	Albula/Alvra	Rhätische Bahn	Rückbau und Neumontage der Schwellen Werk Nr. 1, Montage eines Steinschlagschutznetzes oberhalb der Mauer Werk Nr. 9
4	SSV Stuls	Bergün Filisur	Bergün Filisur	Baumstamm entfernen, 1 Gelenkstütze, 2 Bremsenlemente und ca. 5 ml Netz ersetzen

Südbünden

5	HB Drainaggio Soaser	Poschiavo	Tiefbauamt	Instandstellung Drainageleitungen im Bereich B8 bis B5, inkl. teilweiser Ersatz der Schächte
5	HB Val Brüna	Val Müstair	Val Müstair	Erschliessung zu bestehendem Auffangbecken erstellen und Erosion mittels Holzfaschine unterbinden
5	LV Chüern Nair Ost	Silvaplana	Tiefbauamt	Defekte Schneenetzeile nach Steinschlagereignissen ersetzen und Ausräumung hinterfüllter Werke
5	LV Crasta Mora	Bever	Bever	Instandsetzung Schwellenverbau, Stützverbau und Wildschutzzaun
5	LV Murtèr	S-chanf	S-chanf	Ersatz von defekten VOBAG-Werken durch 88m' Stahlwerke Dk 3.0m
5	RhB - SSV La Livera	Brusio	Rhätische Bahn	Sicherung Abbruchstelle, Instandsetzung Steinschlagschutznetz
5	SSV Balbalera	Poschiavo	Rhätische Bahn	Erstellung Stützpfiler zur Felssicherung und Ersatz bestehende Verbauungen durch 80m' SSV (5000kJ)
5	SSV Cristolais	Celerina/Schlarigna	Rhätische Bahn	Instandstellung Trockensteinmauern
5	SSV Sasslatsch	Scuol	Tiefbauamt	Erstellung Steinschlagschutznetz (250kJ) gegen Eisschlag, inkl. Runsennetz zur Entleerung
5	SSV/LV/HB Magnacun Ardez	Scuol	Tiefbauamt	Ersatz Schneenetze nach mehrfachen Sturzereignissen