# GEWÄSSERAUFWERTUNGSMASSNAHMEN IM KANTON GRAUBÜNDEN: OBJEKT 06/10

### **Projekttitel:** Beseitigen eines Fischwanderhindernisses in Chasseras bei Müstair

Gewässer		
Gemeinde	Müstair	
Einzugsgebiet	Etsch	
Gewässer	Rom	
Gewässernummer	5001003	
Gewässertyp	Gebirgsfluss	
Fischarten	Bachforelle	
Besonderheiten		

Trägerschaft / Kosten		
Bauherrschaft	Gemeinde	
Ausführung	Firma Foffa Conrad, Bauleitung Gemeinde	
Baubegleitung	Ecowert und AJF	
Kosten	CHF 20'000	
Finanzierung	Gemeinde	
Bauzeit	April 2010	

Projektperimeter				
Blatt LK 25:0000	Müstair 1251	Koordinaten	829.940 / 166.970	
Länge	60 Meter	Breite	10 Meter	
Maluri.  Masauri  Pixxet	- Daint		Eichta 1506  Bains da Gue	



### GEWÄSSERAUFWERTUNGSMASSNAHMEN IM KANTON GRAUBÜNDEN: PROJEKTBESCHRIEB

#### **Ausgangszustand**

Das Wanderhindernis bestand aus einer Betonschwelle mit Natursteinkrone. Sie verhinderte die Unterspülung der Wiederlager der Kantonsstrassenbrücke bei Chasseras. Vorgelagert war eine lose Blocksteinschwelle, welche vor 20 Jahren erstellt worden war, um die Höhendifferenz von einem Meter zu überwinden. Durch Hochwasser und Tiefenerosion hat sich die Funktion dieser Blocksteine zusehends verschlechtert.

#### **Projektziele**

Durch eine Blocksteinrampe soll der Höhenunterschied minimiert werden, so dass das bestehende Fischwanderhindernis auch von Jungfischen überwunden werden kann.

#### Massnahmen

 Dafür soll die bestehende Höhendifferenz auf einer Länge von 60 Metern verteilt werden. Durch das Anbringen grosser Steinblöcke soll eine stabile Sohle erstellt werden, die auch bei Hochwasser bestehen bleibt. Die Blöcke sollen verschieden tief im Untergrund eingegraben werden, damit auch einige Pools geschaffen werden.

Bewertung der Massnahmen				
Hochwasserschutz	gewährleistet			
Ökologische Funktionsfähigkeit	verbessert			
Systemrelevanz	bedeutend			
Leitarten	Wiederansiedlung sicher			
Lebensräume	Diverse neue aquatische Habitate geschaffen			
Landschaftsbild	Aufwertung			
Freizeitwert	Erhöht, liegt an einem Spazierweg			
Kosten-Nutzenverhältnis	Gut			

#### **Erfolgskontrollen**

Durch die kompakte Bauweise mit den vielen, grossen Blocksteinen, ist die Funktionsfähigkeit und Stabilität der Rampe gesichert. Nach der Fertigstellung wurden einzelne Bachforellen in der Blocksteinrampe beobachtet.



# GEWÄSSERAUFWERTUNGSMASSNAHMEN IM KANTON GRAUBÜNDEN: PROJEKTBESCHRIEB

